



ÜBERSICHT ELEKTRONIK / ELECTRICAL SURVEY STROMLAUFPLÄNE / CIRCUIT DIAGRAMS BESTÜCKUNGSPLÄNE / INSERTION PLANS	ab Geräte - Nr. 6000 starting with serial no. 6000 Seite / page
162.200-000 (Slp) Übersicht Elektronik / Electrical survey SOM 62 Standard Motorisch / SOM 62 Standard motorized	3
162.400-000 (Slp) Übersicht Elektronik / Electrical survey SOM 62 Kaltlicht Motorisch / SOM 62 Cold light motorized	4
162.916-000 / D (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram Lampenregelung 100 W / Lamp control 100 W	5
162.916-000 / D (Z1) Bestückungsplan / Insertion plan Lampenregelung 100 W / Lamp control 100 W	6
162.917-000 / B (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram Netzeingang / Mains input	7
162.917-000 / B (Z1) Bestückungsplan / Insertion plan Netzeingang / Mains input	8
162.918-000 / A (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram Lüfter (nur bei Geräteausführung Standard) / Fan (only in cas	9 se of Standard version)
162.918-000 / A (Z1) Bestückungsplan / Insertion plan Lüfter (nur bei Geräteausführung Standard) / Fan (only in cas	10 se of Standard version)
162.926-000 / C (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram Motorsteuerung / Motor control	11
162.926-000 / C (Z1) Bestückungsplan / insertion plan Motorsteuerung / Motor control	12
162.929-000 / C (SIp) Stromlaufplan / Circuit diagram Poti - Lpt. f. Motorsteuerung / Poti - Lpt. f. motor control	13
162.929-000 / C (Z1) Bestückungsplan / Insertion plan Poti - Lpt. f. Motorsteuerung / Poti - Lpt. f. motor control	14
162.928-000 (Z1) Verbindungsleitung / Wiring assembly Motorsteuerung zu XYFZ - Anschlußfeld / motor control to X	15 YFZ - connection field
112. 730-000 / A (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram XYFZ - Anschlußfeld / XYFZ - connection field	16
112. 730-000 / A (Z1) Bestückungsplan / Insertion plan XYFZ - Anschlußfeld / XYFZ - connection field	17

ÜBERSICHT ELEKTRONIK / ELECTRICAL SURVEY STROMLAUFPLÄNE / CIRCUIT DIAGRAMS BESTÜCKUNGSPLÄNE / INSERTION PLANS	ab Geräte - Nr. 6000 starting with serial no. 6000 Seite / page
162.290-200 (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram Focus / ZOOM	18
112.580-100 (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram XY - Kupplung / XY - coupling	19
112.510-000 (Slp) Stromlaufplan / Circuit diagram Fußschaltpult 8fach (4fach) / Foot switch panel 8fold (4fold)	20









J5: Meßpunkt für Lampenspannung. Gemessen wird Gleichspannung. Der gemessene Wert ist um den Faktor 10 kleiner als der tatsächlich in der Leitung vorhandene.

Pot1: Einstellwerte:

- 1. Standardbeleuchtung: 1,236 V (multipliziert mit Faktor 10 ergibt die tatsächliche Spannung in der Leitung = 12,36 V)
- 2. Kaltlichtbeleuchtung: 1,198 V (multipliziert mit Faktor 10 ergibt die tatsächliche Spannung in der Leitung = 11,98 V)

J2: Anschluß für Temperatursensor.

J1: Anschluß für Poti zur Helligkeitsregelung (Schwebearm)

J6: Anschluß für XY - Kupplung / Fokus / Zoom motorisch passend zu Motorplatine ab Geräte - Nr. 6000. J5: Measuring point for lamp voltage (DC). The measuring result is ten times smaller than the real voltage.


Pot1: Two different voltages must be checked, if necessary adjusted:


- 1. Standard illumination: 1,236 V (DC, $1,236 \text{ V} \times 10 = 12,36 \text{ V}$ real voltage)
- 2. Cold light illumination: 1,198 V (DC, $1,198 \text{ V} \times 10 = 11,98 \text{ V}$ real voltage).

J2: Connector for temperature sensor.

J1: Connector for rheostat for brightness control (suspension arm)

J6: Connector for XY - coupling / Focus / Zoom mot. appointed to motor electronic board starting with serial number 6000.






Achtung:

Nur bei Geräteausführung SOM 62 Standard Motorisch!

Attention:

Only in case of version SOM 62 Standard motorized!



Achtung:

Nur bei Geräteausführung SOM 62 Standard Motorisch!

Attention:

Only in case of version SOM 62 Standard motorized!

